


COMUNE DI
SAN SEVERO



Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

SCHEDE SPAZI PUBBLICI

ALLEGATO 2

Il presente documento è stato elaborato a cura di

Comune di San Severo

Sindaco Francesco Miglio

Assessore Manutenzioni immobili comunali, Manutenzione edifici scolastici, Manutenzione impianti pubblici, Manutenzioni stradali, Pubblica illuminazione, Urbanistica e Tutela del Territorio, Assetto e Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Espropri, Organizzazione grandi eventi, Festa patronale

Assessore e Vicesindaco Salvatore Margiotta

Assessore Pianificazione strategica e infrastrutturale, Politiche e finanziamenti europei, Realizzazione nuove opere pubbliche, Spazi pubblici ed arredo urbano, Villa comunale, Parcheggi, Autoparco e Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Polizia locale, Legalità e Sicurezza

Assessore Luigi Montorio

Area Urbanistica e Attività Produttive

Dirigente Fabio Mucilli

Gruppo di lavoro interdisciplinare

Fabio Mucilli, Angela Pilota, Gioseana Diomedea

Consulenti

Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti – Isfort

Angela Chindemi (Responsabile tecnico), Massimo Procopio, William Sommario, Maurizio Difronzo



Indice generale

Quadro d'insieme degli spazi pubblici oggetto di rilevazione	2
S2. Cimitero	3
S4. Mercato rionale coperto (Via A. De Gasperi).....	6
S5. Mercato rionale coperto (Largo C. Battisti).....	9
S6. Mercato rionale coperto (Via M. Zannotti)	12
S7. Verde pubblico - Villa Comunale.....	15
S9. Verde Pubblico - Giardino delle memorie.....	18
S10. Verde Pubblico - Largo Sanità	21
S12. Verde Pubblico - Piazza L. Allegato	24
S13. Verde Pubblico - Piazza Cavallotti.....	27
S16. Campo Sportivi - Via G. Rossa (Sud)	30
S17. Verde Pubblico - Parco Baden Powell	33
Quadro d'insieme degli spazi pubblici classificati per livello di accessibilità	36

Quadro d'insieme degli spazi pubblici oggetto di rilevazione



S02	Cimitero
S04	Mercato rionale coperto (Via A. De Gasperi)
S05	Mercato rionale coperto (Largo C. Battisti)
S06	Mercato rionale coperto (Via M. Zannotti)
S07	Verde Pubblico - Villa Comunale
S09	Verde Pubblico - Giardino delle memorie
S10	Verde Pubblico - Largo Sanità
S12	Verde Pubblico - Piazza L. Allegato
S13	Verde Pubblico - Piazza Cavallotti
S16	Campo Sportivi - Via G. Rossa (Sud)
S17	Verde Pubblico - Parco Baden Powell



S2. Cimitero

Denominazione: Cimitero	Codice PEBA: S02
Rilevanza: <input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Indirizzo: SS272	Coordinate geografiche: 41.6918375233292 15.399122883068



Rilievo fotografico (*estratto*)





1	Pavimentazione	Sì	No	Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		X	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?		X	
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?	X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			
2	Dislivelli	Sì	No	Note
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		Obitorio e bagni pubblici
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
2.3	È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite dispositivi meccanici?		X	
3	Ostacoli	Sì	No	Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	X		
4	Parcheggi	Sì	No	Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	La segnaletica orizzontale non rispetta la normativa
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?			
4.4	Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata			
5	Varie	Sì	No	Note
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			
5.2	È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?		X	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata, lo stesso passaggio risulta opportunamente delimitato?			

Ulteriori barriere rilevate con riferimento ad eventuali edifici presenti nello spazio pubblico

1	Accessibilità edificio e ambienti interni	Sì	No	Note
1.12	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50cm?	X		
1.16	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		X	
1.20	È necessario inserire un raccordo per il superamento di gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura?	X		
2	Servizi Igienici	Sì	No	Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		X	
3	Collegamenti verticali	Sì	No	Note
3.1	È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	X		
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		X	



3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		X	
4	Percorso interno	Sì	No	Note
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?		X	
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	

Valutazione complessiva del livello di accessibilità (ad eccezione degli edifici)			
Ambito di verifica soddisfatto		6	
Ambito di verifica non soddisfatto		7	
Ambito di verifica non pertinente		5	
Accessibilità ottima <input type="checkbox"/>	Accessibilità buona <input type="checkbox"/>	Accessibilità limitata <input checked="" type="checkbox"/>	Accessibilità scarsa <input type="checkbox"/>





S4. Mercato rionale coperto (Via A. De Gasperi)

Denominazione: Mercato rionale coperto (Via A. De Gasperi)	Codice PEBA: S04
Rilevanza: Bassa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/>	
Indirizzo: Via Alcide de Gasperi	Coordinate geografiche: 41.693323 15.372827



Rilievo fotografico (estratto)





1	Pavimentazione	Sì	No	Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		X	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	X		Su Via A. De Gasperi
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		Via A. De Gasperi e percorso di avvicinamento al mercato
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?	X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
2	Dislivelli	Sì	No	Note
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
2.3	È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	X		Adeguamento della rampa di ingresso e rampe da rivedere su Via A. De Gasperi
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite dispositivi meccanici?		X	
3	Ostacoli	Sì	No	Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?		X	
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		X	
4	Parcheggi	Sì	No	Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	X		
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?			
4.4	Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata		X	
5	Varie	Sì	No	Note
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			
5.2	È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?		X	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata, lo stesso passaggio risulta opportunamente delimitato?			

Valutazione complessiva del livello di accessibilità	
Ambito di verifica soddisfatto	 7
Ambito di verifica non soddisfatto	 8
Ambito di verifica non pertinente	 3



Accessibilità ottima <input type="checkbox"/>	Accessibilità buona <input type="checkbox"/>	Accessibilità limitata <input checked="" type="checkbox"/>	Accessibilità scarsa <input type="checkbox"/>



S5. Mercato rionale coperto (Largo C. Battisti)

Denominazione: Mercato rionale coperto (Largo C. Battisti)	Codice PEBA: S05
Rilevanza: <input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Indirizzo: Largo C. Battisti	Coordinate geografiche: 41.682435 15.382176




Rilievo fotografico (estratto)





1	Pavimentazione	Sì	No	Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	X		In particolare ai lati dei negozi dove le dimensioni della carreggiata consentono la realizzazione di marciapiedi
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?	X		Alcuni tombini
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			
2	Dislivelli	Sì	No	Note
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		In corrispondenza dei negozi
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
2.3	È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	X		In particolare per l'accesso all'area coperta
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite dispositivi meccanici?		X	
3	Ostacoli	Sì	No	Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?		X	
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		X	
4	Parcheggi	Sì	No	Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?			
4.4	Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata		X	
5	Varie	Sì	No	Note
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			
5.2	È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?		X	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata, lo stesso passaggio risulta opportunamente delimitato?		X	





Accessibilità ottima <input type="checkbox"/>	Accessibilità buona <input type="checkbox"/>	Accessibilità limitata <input type="checkbox"/>	Accessibilità scarsa <input checked="" type="checkbox"/>



S6. Mercato rionale coperto (Via M. Zannotti)

Denominazione: Mercato rionale coperto (Via M. Zannotti)	Codice PEBA: S06
Rilevanza: <input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Indirizzo: Via Zannotti	Coordinate geografiche: 41.687512 15.385650




Rilievo fotografico (estratto)





1	Pavimentazione	Sì	No	Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	X		In particolare in corrispondenza degli angoli tra Via Don Minzoni e le Vie Zonnotti e Mercurio
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?		X	
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?		X	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			
2	Dislivelli	Sì	No	Note
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		In particolare su Via Don Minzoni e Via Zannotti
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			
2.3	È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite dispositivi meccanici?		X	
3	Ostacoli	Sì	No	Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		X	
4	Parcheggi	Sì	No	Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Anche se posto sul lato opposto al mercato. Occorre quindi meglio collegarlo tramite rampe e percorso. Nuovo parcheggio su Via Zannotti
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?		X	
4.4	Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata		X	
5	Varie	Sì	No	Note
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			
5.2	È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?		X	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata, lo stesso passaggio risulta opportunamente delimitato?		X	





Accessibilità ottima <input type="checkbox"/>	Accessibilità buona <input checked="" type="checkbox"/>	Accessibilità limitata <input type="checkbox"/>	Accessibilità scarsa <input type="checkbox"/>



S7. Verde pubblico - Villa Comunale

Denominazione: Verde pubblico – Villa Comunale	Codice PEBA: S07
Rilevanza: Bassa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/>	
Indirizzo: Via E. Fraccacreta	Coordinate geografiche: 41.691897 15.382921




Rilievo fotografico (*estratto*)





1	Pavimentazione	Sì	No	Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		X	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?		X	
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?		X	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			
2	Dislivelli	Sì	No	Note
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			
2.3	È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite dispositivi meccanici?		X	
3	Ostacoli	Sì	No	Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		X	
4	Parcheggi	Sì	No	Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	X		
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?			
4.4	Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata		X	
5	Varie	Sì	No	Note
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			
5.2	È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?		X	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata, lo stesso passaggio risulta opportunamente delimitato?			





Accessibilità ottima <input checked="" type="checkbox"/>	Accessibilità buona <input type="checkbox"/>	Accessibilità limitata <input type="checkbox"/>	Accessibilità scarsa <input type="checkbox"/>



S9. Verde Pubblico - Giardino delle memorie

Denominazione: Verde Pubblico - Giardino delle memorie	Codice PEBA: S09
Rilevanza: Bassa <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>	
Indirizzo: Via Luisa Fantasia	Coordinate geografiche: 41.688369 15.364211




Rilievo fotografico (*estratto*)





1	Pavimentazione	Sì	No	Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		X	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		In alcuni tratti del marciapiede che circonda l'area e soprattutto nei percorsi interni
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?	X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			
2	Dislivelli	Sì	No	Note
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
2.3	È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	X		Rivedere pendenze trasversali e raccordi con il livello stradale
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite dispositivi meccanici?		X	
3	Ostacoli	Sì	No	Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	X		In particolare alcuni pali della luce
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		X	
4	Parcheggi	Sì	No	Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	X		
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?			
4.4	Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata			
5	Varie	Sì	No	Note
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			
5.2	È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata, lo stesso passaggio risulta opportunamente delimitato?		X	





Accessibilità ottima <input type="checkbox"/>	Accessibilità buona <input type="checkbox"/>	Accessibilità limitata <input type="checkbox"/>	Accessibilità scarsa <input checked="" type="checkbox"/>



S10. Verde Pubblico - Largo Sanità

Denominazione: Verde Pubblico - Largo Sanità	Codice PEBA: S10
Rilevanza: <input type="checkbox"/> Bassa <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta	
Indirizzo: Largo Sanità	Coordinate geografiche: 41.682675567977 15.3791738922517




Rilievo fotografico (*estratto*)





1	Pavimentazione	Sì	No	Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	X		In alcuni tratti dei percorsi interni
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?	X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			
2	Dislivelli	Sì	No	Note
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
2.3	È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	X		Tutte le rampe esistenti sono da rifare
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite dispositivi meccanici?		X	
3	Ostacoli	Sì	No	Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	X		Sia lungo i marciapiedi che delimitano l'area che nei percorsi interni
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		X	
4	Parcheggi	Sì	No	Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	X		
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?			
4.4	Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata		X	
5	Varie	Sì	No	Note
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			
5.2	È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata, lo stesso passaggio risulta opportunamente delimitato?		X	





Accessibilità ottima <input type="checkbox"/>	Accessibilità buona <input type="checkbox"/>	Accessibilità limitata <input type="checkbox"/>	Accessibilità scarsa <input checked="" type="checkbox"/>




S12. Verde Pubblico - Piazza L. Allegato

Denominazione: Verde Pubblico - Piazza L. Allegato	Codice PEBA: S12
Rilevanza: <input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Indirizzo: Piazza L. Allegato	Coordinate geografiche: 41.688496 15.379528




Rilievo fotografico (*estratto*)





1	Pavimentazione	Sì	No	Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		X	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?		X	
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?		X	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			
2	Dislivelli	Sì	No	Note
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			
2.3	È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	Da migliorare il collegamento con il livello stradale delle rampe su Corso A. Gramsci
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite dispositivi meccanici?		X	
3	Ostacoli	Sì	No	Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?		X	
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		X	
4	Parcheggi	Sì	No	Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?			
4.4	Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata		X	
5	Varie	Sì	No	Note
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			
5.2	È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?		X	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata, lo stesso passaggio risulta opportunamente delimitato?		X	





Accessibilità ottima <input checked="" type="checkbox"/>	Accessibilità buona <input type="checkbox"/>	Accessibilità limitata <input type="checkbox"/>	Accessibilità scarsa <input type="checkbox"/>



S13. Verde Pubblico - Piazza Cavallotti

Denominazione: Verde Pubblico - Piazza Cavallotti	Codice PEBA: S13
Rilevanza: Bassa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/>	
Indirizzo: Piazza Cavallotti	Coordinate geografiche: 41.6907000225885 15.3813750166585




Rilievo fotografico (*estratto*)





1	Pavimentazione	Sì	No	Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	X		Lungo il marciapiedi su Corso A. Gramsci
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	X		Su diversi tratti dei marciapiedi che circondano l'area
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		Sia lungo i marciapiedi che circondano l'area che in alcuni tratti dei percorsi interni
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?	X		In particolare sui marciapiedi che circondano l'area (tombini)
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			
2	Dislivelli	Sì	No	Note
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
2.3	È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	X		Quasi tutte le rampe esistenti non sono perfettamente a norma
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite dispositivi meccanici?		X	
3	Ostacoli	Sì	No	Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	X		Segnaletica verticale
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		X	
4	Parcheggi	Sì	No	Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	X		Anche se presente di fronte alla farmacia e non raccordato con l'area
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Migliorare la segnaletica orizzontale
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?			
4.4	Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata		X	
5	Varie	Sì	No	Note
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			
5.2	È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?		X	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata, lo stesso passaggio risulta opportunamente delimitato?		X	





Accessibilità ottima <input type="checkbox"/>	Accessibilità buona <input type="checkbox"/>	Accessibilità limitata <input type="checkbox"/>	Accessibilità scarsa <input checked="" type="checkbox"/>



S16. Campo Sportivi - Via G. Rossa (Sud)

Denominazione: Campo Sportivi - Via G. Rossa (Sud)	Codice PEBA: S16
Rilevanza: <input type="checkbox"/> Bassa <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta	
Indirizzo: Via G. Rossa	Coordinate geografiche: 41.686495 15.365607




Rilievo fotografico (*estratto*)





1	Pavimentazione	Sì	No	Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		X	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		In particolare con riferimento ai marciapiedi su Via G. Rossa e per l'accesso alla tribuna
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?		X	Tuttavia presenti lungo i marciapiedi su Via G. Rossa
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
2	Dislivelli	Sì	No	Note
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		Accesso agli spogliatoi
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			
2.3	È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		X	
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite dispositivi meccanici?		X	
3	Ostacoli	Sì	No	Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?		X	
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		X	
4	Parcheggi	Sì	No	Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	X		
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?			
4.4	Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata			
5	Varie	Sì	No	Note
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			
5.2	È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?		X	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata, lo stesso passaggio risulta opportunamente delimitato?	X		





Accessibilità ottima <input type="checkbox"/>	Accessibilità buona <input type="checkbox"/>	Accessibilità limitata <input checked="" type="checkbox"/>	Accessibilità scarsa <input type="checkbox"/>




S17. Verde Pubblico - Parco Baden Powell

Denominazione: Verde Pubblico - Parco Baden Powell	Codice PEBA: S17
Rilevanza: Bassa <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>	
Indirizzo: Via G. Gentile	Coordinate geografiche: 41.696369 15.378621




Rilievo fotografico (estratto)





1	Pavimentazione	Si	No	Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		X	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		Assenti i marciapiedi su via G. Gentile e in buona parte di Via G. Guareschi. Da adeguare i percorsi interni. Il marciapiede sul lato opposto dell'area su Via Martiri di Cefalonia si presenta degradato
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?	X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			
2	Dislivelli	Si	No	Note
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
2.3	È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	X		Diverse rampe non sono a norma
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite dispositivi meccanici?		X	
3	Ostacoli	Si	No	Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?		X	
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?		X	
4	Parcheggi	Si	No	Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	X		
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?			
4.4	Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata		X	
5	Varie	Si	No	Note
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			
5.2	È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?		X	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata, lo stesso passaggio risulta opportunamente delimitato?		X	





Accessibilità ottima <input type="checkbox"/>	Accessibilità buona <input type="checkbox"/>	Accessibilità limitata <input checked="" type="checkbox"/>	Accessibilità scarsa <input type="checkbox"/>

Quadro d'insieme degli spazi pubblici classificati per livello di accessibilità

Accessibilità ottima	Accessibilità buona	Accessibilità limitata	Accessibilità scarsa			
			S02 Cimitero			
			S04 Mercato rionale coperto			
			S05 Mercato rionale coperto			
			S06 Mercato rionale coperto			
			S07 Verde Pubblico - Villa Comunale			
			S09 Verde Pubblico - Giardino delle memorie			
			S10 Verde Pubblico - Largo Sanità			
			S12 Verde Pubblico - Piazza L. Allegato			
			S13 Verde Pubblico - Piazza Cavallotti			
			S16 Campo Sportivi - Via G. Rossa (Sud)			
			S17 Verde Pubblico - Parco Baden Powell			